

Szczegółowy opis składnika rzeczowego majątku ruchomego

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Marka: NISSAN

Wersja: 2.5TD Navara

Rok prod.: 2004

VIN: JN1CPUD22U0130157

Model pojazdu: Pick Up TD MR'02 E3 2.9t

Nr rejestracyjny: FSLU095

Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy do 3.5

Data pierwszej rejestracji	2004/12/08
Data ważności badania technicznego	2025/02/02
Przebieg podany	279105km
Okres eksploatacji pojazdu (04/12/08-24/04/10)	232 mies.
Charakter wykorzystania	ochrona terenu Parku Narodowego
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	zielony 2-warstwowy z efektem metalicznym
Dop. masa całk. / Ładowność	2805kg/1070kg
Rodzaj nadwozia	Pick up z podwójną kabiną, 4 drzwiowy, 5 osobowy
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2/4WD (4x4)/manualna
Rozstaw osi	2950 mm
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	2488 ccm/98kW (133KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	4/rzędowy
Norma spalin	E3

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (2004.05-2004.10)

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	15	Relingi dachowe
2	Drzwi boczne ze wzmocnieniami	16	Szyba tylna ogrzewana
3	Fotel kierowcy podgrzewany	17	Szyby przyciemniane
4	Głośniki 4 szt.	18	Szyby regulowane elektrycznie

5	Immobilizer	19	Światła z regulacją kąta pochylenia
6	Klimatyzacja automatyczna	20	Tarcze kół aluminiowe 16"
7	Kolumna kierownicy regulowana	21	Wspomaganie układu kierowniczego
8	Mechanizm różnicowy o zwiększonym tarciu	22	Zamek centralny
9	Napęd z przełączeniem na 4 koła	23	Zderzak tylny chromowany
10	Napinacze pasów bezpieczeństwa	24	Zegar cyfrowy
11	Obrotomierz	25	Zmieniarka CD
12	Poduszka powietrzna kierowcy		
13	Poduszka powietrzna pasażera		
14	Przygotowanie do montażu radia		
	WYPOSAŻENIE DODATKOWE		
L.p.	Nazwa elementu wyposażenia		
1	Hak holowniczy	4	Światła przeciwmgielne przednie
2	Klimatyzacja	5	Zabudowa przestrzeni ładunkowej „Hard Top”
3	Radioodtwarzacz CD		

STAN TECHNICZNY POJAZDU

Samochód zarejestrowany i eksploatowany w Parku Narodowym.

SILNIK: unieruchomiony, brak możliwości uruchomienia - akumulator bez mocy rozruchowej.

NADWOZIE: nienaprawiane. Powłoka lakierowa posiada liczne otarcia i zarysowania, wymaga naprawy – łuszczący się klarlak.

- błotnik tylny lewy wgnieciony

- pokrywa skrzyni ładunkowej i połamany uchwyt.

PODWOZIE: ogniska korozji zawiesznień i podłogi.

UKŁAD NAPĘDOWY, ZAWIESZENIA, KIEROWNICZY, HAMULCOWY:

kompletne bez uwag.

WYPOSAŻENIE: kompletne, poszycie zderzaków przedniego i tylnego porysowane z wgnieceniami, reflektory matowe szkła.

UWAGA:

Wnętrze pojazdu silnie zabrudzone, wykładzina podłoga mokra. Uszkodzenia wymagają naprawy.